

SELARL HDJ 91
Huissier de justice

Nicolas BADUFLE
 Patrick FAUCHERE
 Ronan LECOMTE
 Huissiers de justice associés
 Mathilde MANCEAU
 Johanna MORAND
 Huissiers de justice salariées

9 Bld de Bretagne
 91165 LONGJUMEAU CEDEX
 Tél. 01 64 48 81 32 – Fax. 01.69.09.57.97



Coordonnées bancaires (compte affecté)
 SOCIETE GENERALE
 IBAN FR76 30003 01053 00027603004 47
 bic adresse swift SOGEFRPP

REFERENCES A RAPPELER:
2017726 SL/MM

EXPEDITION

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION

L'AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN ET LE DIX-SEPT FEVRIER

A LA REQUETE DU :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES THIBAUDIERES (0282) rue Besly Allée des Platanes Allée des Cèdres 91800 BOUSSY SAINT ANTOINE, représenté par son syndic la **SAS ABP** dont le siège social sis 7 rond point Pasteur 91330 YERRES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant pour avocat : **Maître Jean-Sébastien TESLER**, Avocat au Barreau de L'Essonne, domicilié 16, place Jacques Brel, 91130 RIS-ORANGIS ;

LEQUEL M'EXPOSE :

Que le syndicat requérant est créancier de la [REDACTED] [REDACTED] en qualité de curateur à la succession vacante de [REDACTED] née [REDACTED] en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Evry le 20 juin 2014, précédemment signifié et aujourd'hui définitif ;

Que dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière sur un bien appartenant au débiteur susnommé et située 15, rue du Besly, parc des Thibaudières à BOUSSY-SAINT-ANTOINE (91), il entend faire procéder à un procès-verbal de description ;

C'EST POURQUOI, DEFERANT A CETTE REQUISITION,

Je, Mathilde MANCEAU, huissier de justice salariée au sein de la "SELARL HDJ 91, titulaire d'un office d'huissier de justice à Longjumeau (91160), 9, boulevard de Bretagne", soussignée,

Certifie m'être transportée ce jour au 15, rue du Besly, parc des Thibaudières à Boussy-Saint-Antoine, à 12h30, où là étant en présence de :

- Monsieur Nicolas CONORD, serrurier ;
- Monsieur Francis GHISALBERTI, témoin ;
- Monsieur Alexandre TRUFFIER, témoin ;
- Monsieur Ariles MIHOUBI, diagnostiqueur immobilier cabinet DIMM DIAGNOSTIC ;

SELARL HDJ 91
Huissier de justice

Nicolas BADUFLE
 Patrick FAUCHERE
 Ronan LECOMTE
 Huissiers de justice associés
 Mathilde MANCEAU
 Johanna MORAND
 Huissiers de justice salariées

9 Bld de Bretagne
 91165 LONGJUMEAU CEDEX
 Tél. 01 64 48 81 32 – Fax. 01.69.09.57.97



Coordonnées bancaires (compte affecté)
 SOCIETE GENERALE
 IBAN FR76 30003 01053 00027603004 47
 bic adresse swift SOGEFRPP

REFERENCES A RAPPELER:
2017726 SL/MM

J'ai procédé ainsi qu'il suit et fait les constatations suivantes.

DESCRIPTIF

Le bien à décrire se compose :

- d'un lot n° 53 : un appartement ;
- d'un lot n° 143 : une cave ;
- d'un lot n° 245 : un garage.

Ces biens sont situés dans le bâtiment B2, escalier 5.

Le bien à décrire s'inscrit dans une copropriété dotée d'un SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par son syndic en exercice, la **S.A.S. ABP**, immatriculée au RCS n° 331 862 508, dont le siège social est situé 7 rond-point Pasteur à YERRES (91330).

Il résulte des précédentes diligences effectuées dans le dossier que le bien est actuellement occupé par le fils de la défunte, celui-ci n'ayant pas déféré aux différentes demandes de prise de rendez-vous pour établir le présent procès-verbal de description, je me suis présentée ce jour sur place. Après avoir frappé, je rencontre Monsieur [REDACTED] fils de la défunte, ainsi déclaré, à qui je décline mes nom, prénom, qualité et l'objet de ma mission, celui-ci me laisse accéder aux lieux.

Il m'indique résider seul dans le logement, sans aucun titre.

Parallèlement à mes descriptions, Monsieur Arilès MIHOUBI procède aux diagnostics légalement requis ainsi qu'aux calculs des surfaces des pièces du logement, ses résultats seront directement transmis à l'avocat poursuivant.

SELARL HDJ 91
Huissier de justice

Nicolas BADUFLÉ
 Patrick FAUCHÈRE
 Ronan LECOMTE
 Huissiers de justice associés
 Mathilde MANCEAU
 Johanna MORAND
 Huissiers de justice salariées

9 Bld de Bretagne
 91165 LONGJUMEAU CEDEX
 Tél. 01 64 48 81 32 – Fax. 01.69.09.57.97

Coordonnées bancaires (compte affecté)
 SOCIETE GENERALE
 IBAN FR76 30003 01053 00027603004 47
 bic adresse swift SOGEFRPP



REFERENCES A RAPPELER:

2017726 SL/MM

Entrée

Porte d'entrée : revêtement à l'état usagé, une poignée bouton, un verrou en partie haute, un verrou en partie basse, une serrure centrale, un judas.

Sol : parquet usagé, comportant de nombreuses traces de frottement.

Plinthes : peinture usagée et écaillée.

Murs : papier peint fortement usagé.

L'équipement de la pièce comprend :

- un placard mural double porte en bois ;
- un interphone.

Salon/séjour

Accès sans porte de séparation.

Sol : parquet fortement usagé, comportant des traces de frottement.

Plinthes : peinture usagée.

Murs : peinture usagée comportant quelques traces de salissure et marques d'éclats par endroits.

Plafond : papier peint usagé, comportant quelques traces noirâtres.

SELARL HDJ 91
Huissier de justice

Nicolas BADUFLÉ
 Patrick FAUCHÈRE
 Ronan LECOMTE
 Huissiers de justice associés
 Mathilde MANCEAU
 Johanna MORAND
 Huissiers de justice salariées


9 Bld de Bretagne
 91165 LONGJUMEAU CEDEX
 Tél. 01 64 48 81 32 – Fax. 01.69.09.57.97

Coordonnées bancaires (compte affecté)
 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
 IBAN FR76 30003 01053 00027603004 47
 bic adresse swift SOGEFRPP

REFERENCES A RAPPELER:
2017726 SL/MM

L'équipement de la pièce comprend :

- deux fenêtres coulissantes : châssis alu, double battant ouvrant, simple vitrage.



Cuisine

Porte de séparation : revêtement usagé comportant des traces de salissure.

Sol : linoléum usagé.

Plinthes : peinture usagée, comportant des traces d'éclaboussures.

Murs : papier peint usagé comportant des traces d'éclaboussures.

Plafond : peinture en mauvais état, comportant de nombreuses traces de salissure.

L'équipement de la pièce comprend :

- une fenêtre double battant ouvrant coulissant, châssis alu, simple vitrage ;
- un évier double bac avec robinet mélangeur ; le tout surmonté de faïence au mur usagé ;
- plusieurs meubles bas et meubles hauts de cuisine fortement usagés.


SELARL HDJ 91
Huissier de justice

Nicolas BADUFLE
 Patrick FAUCHERE
 Ronan LECOMTE
 Huissiers de justice associés
 Mathilde MANCEAU
 Johanna MORAND
 Huissiers de justice salariées

9 Bld de Bretagne
 91165 LONGJUMEAU CEDEX
 Tél. 01 64 48 81 32 – Fax. 01.69.09.57.97

Coordonnées bancaires (compte affecté)
 SOCIETE GENERALE
 IBAN FR76 30003 01053 00027603004 47
 bic adresse swift SOGEFRPP

REFERENCES A RAPPELER:
2017726 SL/MM



Couloir de distribution

Porte de séparation : revêtement usagé, comportant une poignée double béquille.

Sol : parquet hors d'usage, les lattes sont démontées.

Plinthes : peinture usagée et écaillée.

Murs : papier peint fortement usagé.

Plafond : peinture en mauvais état, écaillée.

Plusieurs étagères murales et une penderie au fond du couloir.

Salle de douche

Porte de séparation : revêtement usagé, une poignée double béquille à l'état d'usage.

SELARL HDJ 91
Huissier de justice

Nicolas BADUFLE
 Patrick FAUCHERE
 Ronan LECOMTE
 Huissiers de justice associés
 Mathilde MANCEAU
 Johanna MORAND
 Huissiers de justice salariées

9 Bld de Bretagne
 91165 LONGJUMEAU CEDEX
 Tél. 01 64 48 81 32 – Fax. 01.69.09.57.97

Coordonnées bancaires (compte affecté)
 SOCIETE GENERALE
 IBAN FR76 30003 01053 00027603004 47
 bic adresse swift SOGEFRPP

REFERENCES A RAPPELER:
2017726 SL/MM

Sol : linoléum à l'état usagé, taché à l'entrée et sale.

Murs : faïence sur une partie de la pièce à l'état d'usage et en partie haute lambris à l'état d'usage.

L'équipement de la pièce comprend :

- une fenêtre coulissante châssis bois, simple vitrage ;
- une cabine de douche ;
- un lavabo avec robinet mitigeur sur un meuble bas de salle de bains trois portes, surmonté de deux portes ;
- une entrée et une sortie d'eau et un bidet ;
- une étagère murale.



Toilettes à droite

Porte de séparation : revêtement usagé, une poignée double béquille qui ne fonctionne plus.

Sol : linoléum usagé.

SELARL HDJ 91
Huissier de justice

Nicolas BADUFLE
 Patrick FAUCHERE
 Ronan LECOMTE
 Huissiers de justice associés
 Mathilde MANCEAU
 Johanna MORAND
 Huissiers de justice salariées

9 Bld de Bretagne
 91165 LONGJUMEAU CEDEX
 Tél. 01 64 48 81 32 – Fax. 01.69.09.57.97

Coordonnées bancaires (compte affecté)
 SOCIETE GENERALE
 IBAN FR76 30003 01053 00027603004 47
 bic adresse swift SOGEFRPP

REFERENCES A RAPPELER:

2017726 SL/MM

Plinthes : peinture usagée, comportant des traces de salissure en partie haute.

Murs : papier peint à l'état d'usage.

Plafond : peinture à l'état d'usage.

L'équipement de la pièce comprend :

- des WC à l'anglaise réservoir dorsal, lunette et abattant.

Chambre à gauche

Porte de séparation : revêtement à l'état d'usage.

Sol : linoléum usagé.


Plinthes : peinture usagée et écaillée.

Murs : papier peint usagé.

Plafond : papier peint usagé.

L'équipement de la pièce comprend :

- une fenêtre double battant ouvrant, châssis alu, simple vitrage.



SELARL HDJ 91
Huissier de justice

Nicolas BADUFLÉ
 Patrick FAUCHÈRE
 Ronan LECOMTE
 Huissiers de justice associés
 Mathilde MANCEAU
 Johanna MORAND
 Huissiers de justice salariées

9 Bld de Bretagne
 91165 LONGJUMEAU CEDEX
 Tél. 01 64 48 81 32 – Fax. 01.69.09.57.97

Coordonnées bancaires (compte affecté)
 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
 IBAN FR76 30003 01053 00027603004 47
 bic adresse swift SOGEFRPP

REFERENCES A RAPPELER:
2017726 SL/MM

Chambre au fond à gauche du couloir

Porte de séparation : revêtement en mauvais état, comportant des marques d'impact, absence de poignée, présence d'un bloc serrure.

Sol : linoléum en mauvais état, très sale et taché.

Plinthes : peinture usagée, écaillée.

Murs : peinture usagée, écaillée.

Plafond : peinture en mauvais état, écaillée.

L'équipement de la pièce comprend :

- une fenêtre double battant ouvrant, châssis alu, simple vitrage ;
- un placard mural porte en bois ;
- un autre placard mural double porte en PVC aménagé avec des étagères.



Chambre au fond à droite

Porte de séparation : revêtement usagé, une poignée double béquille à l'état d'usage.

Sol : linoléum en mauvais état, marqué par des taches.

Plinthes : peinture usagée et écaillée.

SELARL HDJ 91
Huissier de justice

Nicolas BADUFLE
 Patrick FAUCHERE
 Ronan LECOMTE
 Huissiers de justice associés
 Mathilde MANCEAU
 Johanna MORAND
 Huissiers de justice salariées

9 Bld de Bretagne
 91165 LONGJUMEAU CEDEX
 Tél. 01 64 48 81 32 – Fax. 01.69.09.57.97

Coordonnées bancaires (compte affecté)
 SOCIETE GENERALE
 IBAN FR76 30003 01053 00027603004 47
 bic adresse swift SOGEFRPP

REFERENCES A RAPPELER:
2017726 SL/MM

Murs : papier peint usagé, comportant quelques traces d'humidité sur toute la pièce.

Plafond : peinture usagée.

L'équipement de la pièce comprend :

- un lavabo avec robinet mitigeur surmonté d'un miroir mural, d'un placard mural ;
- une fenêtre double battant ouvrant coulissant, châssis alu, simple vitrage.



Cave au sous-sol n° 143

La porte est située à gauche de la porte portant le n° 44.

Une porte en métal avec double serrure.

Sol, murs et plafond : absence de revêtement.

Les lieux sont conformes à leur destination.

SELARL HDJ 91
Huissier de justice

Nicolas BADUFLE
 Patrick FAUCHERE
 Ronan LECOMTE
 Huissiers de justice associés
 Mathilde MANCEAU
 Johanna MORAND
 Huissiers de justice salariées

9 Bld de Bretagne
 91165 LONGJUMEAU CEDEX
 Tél. 01 64 48 81 32 – Fax. 01.69.09.57.97

Coordonnées bancaires (compte affecté)
 SOCIETE GENERALE
 IBAN FR76 30003 01053 00027603004 47
 bic adresse swift SOGEFRPP

REFERENCES A RAPPELER:
2017726 SL/MM



Garage box n° 55

Le numéro est noté sur le mur à gauche à l'intérieur du garage.

Porte à bascule à ouverture manuelle.

Sol, murs et plafond : absence de revêtement.

Les lieux sont conformes à leur destination.

SELARL HDJ 91
Huissier de justice

Nicolas BADUFLE
Patrick FAUCHERE
Ronan LECOMTE
Huissiers de justice associés
Mathilde MANCEAU
Johanna MORAND
Huissiers de justice salariées

9 Bld de Bretagne
91165 LONGJUMEAU CEDEX
Tél. 01 64 48 81 32 – Fax. 01.69.09.57.97

Coordonnées bancaires (compte affecté)
SOCIETE GENERALE
IBAN FR76 30003 01053 00027603004 47
bic adresse swift SOGEFRPP

REFERENCES A RAPPELER:
2017726 SL/MM



Je termine mes opérations à 12h55.

SELARL HDJ 91
Huissier de justice

Nicolas BADUFLE
Patrick FAUCHERE
Ronan LECOMTE
Huissiers de justice associés
Mathilde MANCEAU
Johanna MORAND
Huissiers de justice salariées

2017726

Acte : 421432

Et, de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de description pour servir et valoir ce que de droit comprenant 9 photographies strictement conformes à mes descriptions et prises par mes soins, et auquel j'annexe un certificat de superficie relatif au bien décrit, un résumé statistique et deux plans géographiques relatifs à la commune de Boussy Saint Antoine (91).

9 Bld de Bretagne
91165 LONGJUMEAU CEDEX
Tél. 01 64 48 81 32 – Fax. 01.69.09.57.97
etude@hj-idfsud.com

Coordonnées bancaires (compte affecté)
SOCIETE GENERALE
IBAN FR76 30003 01053 00027603004 47
bic adresse swift SOGEFRPP

REFERENCES A RAPPELER:
2017726 SL/MM

COUT :

Les articles cités ci-dessous sont extraits du code du commerce

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Emoluments (Article L.444-1) | 219.16 |
| Transport (Article A.444-48) | 7,67 |
| Base T.V.A. | 226.83 |
| T.V.A. 20,00% | 45,37 |
| Serrurier | 175.00 |
| Témoins | 22.00 |
| TOTAL T.T.C. | 469.20 € |

Acte dressé sur 12 pages, outre les annexes susvisées.

Mathilde MANCEAU
Huissier de justice salariée





Certificat de superficie de la partie privative

Numéro de dossier : R.21.139.BOUSSY-SAINT-ANTOINE.DIRECTION
Date du repérage : 17/02/2021
Heure d'arrivée : 12 h 46
Durée du repérage : 02 h 20

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire aux dispositions de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et V, de la loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997, en vue de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou d'habilité du logement.

Extrait de l'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m.

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1.

| | |
|---|--|
| Désignation du ou des bâtiments <i>Localisation du ou des bâtiments :</i> Département : Essonne Adresse : 15 rue du Besly Parc des Thibaudière (Appt : 53; Cave : 143; Garage 245) Commune : 91800 BOUSSY-SAINT-ANTOINE Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Etage 1 porte droite Lot numéro Appt : 53; Cave : 143; Garage 245, | Désignation du propriétaire <i>Désignation du client :</i> Nom et prénom : . DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES Adresse : Les Ellipses - 3 avenue du Chemin de Presles 94410 SAINT-MAURICE |
| Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) Nom et prénom : SDC LES THIBAUDIERES (0282) Adresse : rue Besly Allée des Platanes Allée des Cèdres 91800 BOUSSY-SAINT-ANTOINE | Repérage Périmètre de repérage : |
| Désignation de l'opérateur de diagnostic Nom et prénom : Mihoubi Ariles Raison sociale et nom de l'entreprise : DIMM Diagnostic Immo Adresse : 10 Allée des Champs Elysées 91000 EVRY Numéro SIRET : 535 308 035 00026 Désignation de la compagnie d'assurance : ... MMA Numéro de police et date de validité : 114.231.812 / 31/12/2021 | |
| Superficie privative en m² du ou des lot(s) | |

Surface loi Carrez totale : 74.10 m² (soixante-quatorze mètres carrés dix)
Surface au sol totale : 74.10 m² (soixante-quatorze mètres carrés dix)

Résultat du repérageDate du repérage : **17/02/2021**Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :
NéantListe des pièces non visitées :
NéantReprésentant du propriétaire (accompagnateur) :
[REDACTED]

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez :

| Parties de l'immeuble bâtis visitées | Superficie privative au sens Carrez | Surface au sol | Commentaires |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|
| 1er étage - Entrée | 2.62 | 2.62 | |
| 1er étage - Cuisine | 5.58 | 5.58 | |
| 1er étage - Séjour | 24.12 | 24.12 | |
| 1er étage - Couloir | 3.65 | 3.65 | |
| 1er étage - Chambre 1 | 9.3 | 9.3 | |
| 1er étage - Chambre 2 | 9.89 | 9.89 | |
| 1er étage - Chambre 3 | 10.77 | 10.77 | |
| 1er étage - Wc | 1.27 | 1.27 | |
| 1er étage - Salle de bain | 6.9 | 6.9 | |

Superficie privative en m² du ou des lot(s) :**Surface loi Carrez totale : 74.10 m² (soixante-quatorze mètres carrés dix)****Surface au sol totale : 74.10 m² (soixante-quatorze mètres carrés dix)****Résultat du repérage – Parties annexes**


| Parties de l'immeuble bâtis visitées | Superficie privative au sens Carrez | Surface au sol | Motif de non prise en compte |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------|
| Sous-Sol - Cave | 0 | 4.73 | |
| Sous-Sol - Garage | 0 | 14.66 | |

Fait à **BOUSSY-SAINT-ANTOINE**, le
17/02/2021Par : **Mihoubi Ariles**

Aucun document n'a été mis en annexe

Aucun schéma de repérage n'a été joint à ce rapport.


Google Maps Boussy-Saint-Antoine



Données cartographiques ©2020 200 m



Google Maps Boussy-Saint-Antoine



Données cartographiques ©2020 Google 2 km



Comparateur de territoire

Commune de Boussy-Saint-Antoine (91097)



| Population | Boussy-Saint-Antoine (91097) |
|--|------------------------------|
| Population en 2017 | 7 552 |
| Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2017 | 2 604,1 |
| Superficie en 2017, en km² | 2,9 |
| Variation de la population : taux annuel moyen entre 2012 et 2017, en % | 3,1 |
| <i>dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2012 et 2017, en %</i> | 0,6 |
| <i>dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2012 et 2017, en %</i> | 2,5 |
| Nombre de ménages en 2017 | 3 091 |
| <i>Sources : Insee, RP2012 et RP2017 exploitations principales en géographie au 01/01/2020</i> | |
| Naissances domiciliées en 2019 | 120 |
| Décès domiciliés en 2019 | 73 |
| <i>Source : Insee, état civil en géographie au 01/01/2020</i> | |
| Logement | Boussy-Saint-Antoine (91097) |
| Nombre total de logements en 2017 | 3 281 |
| Part des résidences principales en 2017, en % | 94,2 |
| Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 2017, en % | 0,7 |
| Part des logements vacants en 2017, en % | 5,1 |
| Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2017, en % | 63,6 |
| <i>Source : Insee, RP2017 exploitation principale en géographie au 01/01/2020</i> | |
| Revenus | Boussy-Saint-Antoine (91097) |
| Nombre de ménages fiscaux en 2017 | 3 082 |
| Part des ménages fiscaux imposés en 2017, en % | 66 |
| Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2017, en euros | 22 760 |
| Taux de pauvreté en 2017, en % | 11 |
| <i>Avertissement : Pour des raisons de secret statistique, certains indicateurs peuvent ne pas être renseignés. A cause de l'absence de données de certains DOM, le niveau France n'est pas disponible (voir les données</i> | |

niveau France métropolitaine).

Sources : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal en géographie au 01/01/2020

| Emploi - Chômage au sens du recensement | Boussy-Saint-Antoine (91097) |
|---|------------------------------|
| Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2017 | 1 325 |
| <i>dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en 2017, en %</i> | 88,7 |
| Variation de l'emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 2012 et 2017, en % | 1,7 |
| Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2017 | 78,8 |
| Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2017 | 11,2 |

Sources : Insee, RP2012 et RP2017 exploitations principales en géographie au 01/01/2020

| Établissements | Boussy-Saint-Antoine (91097) |
|--|------------------------------|
| Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2015 | 372 |
| Part de l'agriculture, en % | 0,8 |
| Part de l'industrie, en % | 3,8 |
| Part de la construction, en % | 9,1 |
| Part du commerce, transports et services divers, en % | 68,5 |
| <i>dont commerce et réparation automobile, en %</i> | 14,5 |
| Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % | 17,7 |
| Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % | 14,8 |
| Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % | 5,1 |

Champ : ensemble des activités

Source : Insee, CLAP (connaissance locale de l'appareil productif) en géographie au 01/01/2019

